ガス温水暖房システム(TES)をご利用のお客様へ

2015年5月15日 室蘭ガス株式会社

この度、三洋電機株式会社が1984年から2006年まで製造し、当社が販売した「ファンコンベクター※」の一部の品において、十数年以上、長期にわたり使用された場合、ごく稀に機器内部の運転スイッチ端子部分でトラッキング現象(火花放電)が発生し、発煙・発火にいたる可能性があるとの報道発表が三洋電機株式会社よりございました。

全国で96,411 台が販売され、これまでのところ、発煙・発火事象は近畿地区のみで3件発生しており、いずれも人的被害はでておりません。当社含め、他の地区での発生は無く、ただちに当該事象となる可能性は極めて低いと判断しておりますが、お客さまの安全を第一と考え、以下のお願いをさせていただきます。

ご愛用のお客さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解と ご協力をお願い申し上げます。


※温水を循環させ、室内の機器(ファンコンベクター)にて、空気対流させる非燃焼式の暖房機器

<お客様へのお願い>

- ●ご使用いただいております機器をご確認のうえ、対象機種をお持ちの場合には 電源プラグをコンセントから抜き、ご使用をお控えください。
- ●今後の対応につきましては改めてご連絡させていただきます。

【対象機種と見分け方】

製造元	対象機種	対象品番
三洋電機株式会社	ファンベクター	DH-10FEA-R
		DH-15FEA-R
		DH-15FEA-RW
		DH-20FEA-R
		DH-25FEA-R



社名は、製造期間によって異なります。 表示されている社名

- 三洋電機株式会社
- · 東京三洋電機株式会社
- ・三洋電機ガス機器株式会社
- ・三洋電機ガス機器特販株式会社
- 三洋電機空調株式会社
- ・三洋エアコンディショナーズ株式会社
- ■詳細は三洋電機株式会社ホームページをご覧下さい。

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/150514.html

<お問い合わせ先> 室蘭ガス株式会社

室蘭市日の出町2丁目44番1号

電話番号: 0143-44-3156 (代表)

(土日祝祭日を除く、9:00~17:00)